

58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme REMY ET MARYVONNE RAOUL
20 RUE DU PILADEN
22740 PLEUDANIEL
02 96 16 11 67 06 75 44 40 37

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien :
..... *Entretien VHT*
..... *R.A.S.*
.....

Le client déclare que :

Equipe : *Thierry*

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du *22/02/24*,
☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant
au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter
de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à *Pleudaniel* le *22/04/24* en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N° *2735034*
D'un montant de *110€*

Date: 19/04/18


Par: Mickael

REF:

RAOUL

VERIF VMI

1 Bouche: Dégagement (voir croquis)
Télécommande: ds le Salon
Accès Comble: Trappe SDB
Dim. Trappe: 500x500
Prévoir: Teleso



Mai 2018

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Eclairage existant;

NON

Isolant existant:

OUATE

VMC existante:


OUI

Toiture:

Ardoise

Charpente:

Métallique



Volige:

Plafond:

Placo

Ht:

2500

Electricité:

VMC ou direct au Tableau ds l'entrée

Grille de ventilation:

Nbre:

E.A. existante boucher, FAIRE des décompression

Couleur:


Porte à raboter:

Nbre:

3 chambres + 1 SDB

Observation:

Attention à la pose de la VMI, pensez à l'entretien.



Maison très humide
regler VMI à 6

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VM1 ☐ VPH ☐ EOLECPASS

REF Client :

BHOL

Pass en 2018 -> remplacé en 2020.

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
27/09/24	Thierry	Teleco	SDB.	GL.	AA.	B.A.S	Dec 2025

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin