



EXPERTISO

Siège Social :

58 Avenue des 3 Provinces – 49300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12

Siret : 49884691400071 NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

Nom : MR TOULEC	Prénom : GUY
Adresse : 44 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT	
Code Postal : 56 100	Ville : LORIENT
TEL : 02 97 83 49 40	

SAV



N° CMDE

Equipe :

Fluckeel

VISA DU CHEF D'EQUIPE

[Signature]

Descriptif de l'intervention :

*Verif de VTT - défaut chaudière
remise à zero / Test ok
BAS*

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque :

Date :

Montant des Travaux :

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

[Signature]

Fait à :

Lorient

Le :

08/09/22

Posi > 7 ou 207

Fiche suivi entretien et/ou SAV

☒ VMI ou ☐ VPH

REF Client : XXXXXX

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers
6/03/21	Flieck	Teleco		Baudouin	A.A.	
10/06/21	//	//	//	//	//	B.A.S.
04/07/23	//	//	//	//	//	B.A.S.
08/09/23	//	//	//	//	//	defaut - chaleur capteurs 3" test ok, zero defaut.

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin