

Date: 29.09.22

Par: Hede

REF: Hédage/Leveque

VERIF VPH

Bouche: couloir

Télécommande: meuble à côté du Hall, près du téléphone prévoir triplette

Accès Comble: Trappe PAC Hall couloir

Dim. Trappe: 500x500

Prévoir: tovo-co

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage: au sol PAC (ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant: Non Charpente: pente Volige: pare pluie

Isolant existant: combles mo

Echelle de toit:

Grande échelles:

Toiture: Tuile Ardoise / Ardoise Fibro / Autres: *car tuile gr*

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur): Existente prévoir un ardoise au cas où, le déplacer pour moins

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails: Ht: 2,50 de gaine

Plafond: Placo

Longueur gaine: 2x6

Electricité: tableau Hager prévoir 10A VMC existante: Oui les bouches WC, SdB et cuisine fonctionnent à détection donc les aubains

Grille de ventilation ou décompression:

Nbre:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH: Suspendu ou posée: Prévoir: OSB

Calcul volume m3:

m3 mini:

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'apris et le plus proche possible de la VPH.

A. Rim.

remettre l'isolant

Séjour/cuisine, WC SdB Buanderie CH/Bureau

Commande spéciale si VPH murale

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI ☒ VPH ☒ EOLECOPASS

le 18.02.24 Note

REF Client : NESLAGE ILLEVEQUE

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
25/09/23	Gaotier	échelle Frontalle		G4	AA Sonde	RAS	3004

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin