

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX N° 0575

Nom : <u>L Herve</u>	Prénom :
Adresse : <u>8 Rosmaur Huelan</u>	Ville : <u>Tredrez</u>
Code Postal : <u>88300</u>	Mail :
TEL :	

SAV ☐

N° CMDE

Equipe : Michael

VISA DU CHEF D'EQUIPE



Descriptif de l'intervention :

Enhehen VMT
BMS

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : Au bureau


Date :

Montant des Travaux :

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :



Fait à : Tredrez Le : 26/08/25

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI ou ☐ VPH

Previs 2

REF Client : 2

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
23/10/20	Nicka	Plaque Teleco	Planchon.	A.A.	R.A.S.	ok	octobre 2021
05/12/21	//	//	//	//	R.A.S.		Decembre 2022
17/10/22	Yann	//	//	//	R.A.S.		octobre 2022
08/12/22	Nicka	//	//	//			8
10/11/23	//	//	//	//	de fent teleco		Nov 2024
28/02/25	//	//	//	//	R.A.S.		Mars 2026

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Editec si besoin

changement
Géran / Sonde +
Résistance sur
VMI.
+ Teleco.