

PWG France SAS
28 Boulevard de Beaubourg
P.A Paris Est
CS 10478 CROISSY BEAUBOURG
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
France

Téléphone 00331/60954374
Télécopie 00331/60954393
Numéro TVA FR18394137095
39413709500045
Compte bancaire FR76 3000 4023 2300 0110 5064 578
Site Web www.pwg.fr
E-mail contact@ewt.fr



Adresse de livraison

132414 SFTE / DAVION EMILIEN
138 RUE DE NANCY
54230 Maron
France

Copie de bon de livraison

Page : 1 / 1

Feuille de chargement: DN2408763_EWT
Date d'envoi: 04/09/2024

Numéro d'article	Nom d'article	En cours	Livré	Reliquat	Unité
Commande SO2408347_EWT (02/09/24) - CM - Schenker Classique - Ex works - Référence client : 24294 - DAVION					
Ne pas coucher les adoucisseurs, risque de casse bloc injecteur.					
4213130001/Laugil1024	Adoucisseur Technolaugil 20L (2023) avec écran tactile 7" Couleur noir avec bague dorée, bouteille 10x24 avec 20L résine Sunresin, avec chlorinateur et alarme de manque de sel, carton personnalis	6,00	6,00		PCS
9905015021	Eco-taxe pour Appareil Ménager	6,00	6,00		PCS
1717006902/LAUGILAF	Kit filtre Laugil Kit porte filtre AF 9"3/4 avec équerre + Clé + (cartouche PP en remplacement) Cartouche mixte 9"3/4 Laugil + Vis	6,00	6,00		PCS
4101018496	Pallas Aquatest °f (1 PCS)	2,00	2,00		PCS
4004040001	Transport	1,00	1,00		PCS

Adresse de facturation
106477 SFTE
CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE
TECHNIPARC DE LA BASTIDONNE
13400 Aubagne
France

Client commandant
132414 SFTE / DAVION EMILIEN
138 RUE DE NANCY
54230 Maron
France

*** NOUS RESTONS OUVERTS DURANT LES CONGES D'ETE ***

- INFORMATION: TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA CONFORMITE DE LA COMMANDE DOIT SE FAIRE DANS LES 48H
SUIVANT LA DATE DE RECEPTION.

- La vente est réalisée en application des conditions générales de vente indiquées au verso. Il est expressément convenu que le vendeur
conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise vendue jusqu'au paiement intégral de son prix.

Poids 273,00
Volume 0,00
Nombre de paquets 0
Nombre actuel de palettes 1

Marchandises reçues en bon état
Signature
Nom

Plaque d'immatriculation du transporteur