

PWG France SAS
28 Boulevard de Beaubourg
P.A Paris Est
CS 10478 CROISSY BEAUBOURG
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
France

Téléphone 00331/60954374
Télécopie 00331/60954393
Numéro TVA FR18394137095
39413709500045
Compte bancaire FR76 3000 4023 2300 0110 5064 578
Site Web www.pwg.fr
E-mail contact@pwg.fr



Adresse de livraison

149441 SFTE / RDD / MR DIEYI
6 All. de Valmy

93330 Neuilly Sur Marne
France

Copie de bon de livraison

Page : 1 / 1

Feuille de chargement: DN2500512_EWT
Date d'envoi: 17/01/2025

Numéro d'article	Nom d'article	En cours	Livré	Reliquat	Unité
Commande SO2500505_EWT (16/01/25) - CM - Schenker Classique - Ex works - Référence client : 25534 - RDD					

Ne pas coucher les adoucisseurs, risque de casse bloc injecteur.

4213040006/Laugil8L	LAUGIL 4000 v3.0 (2023) mini 8L	2,00	2,00		PCS
9905015021	Eco-taxe pour Appareil Ménager	2,00	2,00		PCS
1717006902/LAUGILAF	Kit filtre Laugil Kit porte filtre AF 9"3/4 avec équerre + Clé + (cartouche PP en remplacement) Cartouche mixte 9"3/4 Laugil + Vis	2,00	2,00		PCS
4004040001	Transport	1,00	1,00		PCS

Adresse de facturation

106477 SFTE
CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE
TECHNIPARC DE LA BASTIDONNE
13400 Aubagne
France

Client commandant

149441 SFTE / RDD / MR DIEYI
6 All. de Valmy

93330 Neuilly Sur Marne
France

Nous vous souhaitons une bonne année 2025

! Notre société sera en inventaire les jeudi 2, vendredi 3 et lundi 6 janvier. Nos bureaux seront donc fermés durant cette période. Nous vous remercions d'anticiper vos commandes dans le domaine du possible.

- INFORMATION: TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA CONFORMITE DE LA COMMANDE DOIT SE FAIRE DANS LES 48H SUIVANT LA DATE DE RECEPTION.

- La vente est réalisée en application des conditions générales de vente indiquées au verso. Il est expressément convenu que le vendeur conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise vendue jusqu'au paiement intégral de son prix.

Poids 40,00
Volume 0,00
Nombre de paquets 0
Nombre actuel de palettes 1

Marchandises reçues en bon état
Signature
Nom

Plaque d'immatriculation du transporteur