

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV pose' en Dec. 2015

☒ VMI OU ☐ VPH

entretiens réguliers

REF Client : Chouvet	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : téléco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
14/05/22	Matthieu					R.A.S	Nov 23
20/06/23	Pedé	très petite trappe		Fonction	AX2 buffer		Jun 24
14/05/24	Gautier	Téléco portable					

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin