

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

Vito !!!

☒ VMI OU ☐ VPH

pose' en Dec 2017.

REF Client : RENDU

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
4.11.20	i/pade	échelle client / frontale		i/pandion	AA n° 2	/	300J
16/05/23	Gautier	/	/	/	/	/	/
13/05/24	Gautier	\	/	\	/	vis étoile	\

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin