

Installe en février 2015

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client: WAVR/P/141

VMI OU VPH

01/02/2015

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
17/02/15	Nicka	Teleco		Flanchon	14A	/	decembre 2015
17/02/15	/	/	/	/	/	R.A.S.	Janvier 2015
07/02/15	/	escalier		/	/	R.A.S.	Fevrier 2015
10/02/15	/	escalier		/	/	R.A.S.	Janvier 2015
04/02/15	/	/	/	/	/	R.A.S.	Janvier 2015

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Vanlairsec et Eoltec si besoin