

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI OU ☒ VPH

REF Client : FICHE1

Boite 140920 n° 305 200710054

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/ separé	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
12/10/21	Nicka	/	/	G4 électrique	14.11. + 14.11.11	- Teleco branchée - casser un - Soie est repochée	Octobre 2022
26/04/23	Nicka	ITEN.	/	/	/	h11-S	Avril 2024
24/03/24	Nicka	/	/	G4	14.11	h11-S	Mars 2025
30/03/25	Nicka	/	/	G4.	2x 14.11.11	h11-S.	Avril 2026.

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin