

LE CLIENT

Client : **DE ALMEIDA CARLOS**
Votre référence client : **A90C002827**
Adresse d'intervention : 4 Impasse des Caves, 45120 Corquilleroy, France

DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Désignation	Qt.	TVA	Total TTC
-------------	-----	-----	-----------

RAPPORT DE L'INTERVENANT

Intervenant :	Freddy OK
Rendez-vous effectué :	Oui ✓
Photos des travaux réalisés :	Non ✗
Analyse en présence du client :	Non ✗

Commentaire de l'intervenant :

Pose Osmoseur reporté pas d'évier présent car celui ci va être changé par du marbre et mauvais robinet reçu il faut un rabatable

Signature du client :



Le 25/06/2024 à 11:56 - Robinet rabatable à prévoir chrome installation impossible pour le moment sur la nouvelle cuisine il faut absolument le rabatable

