

RAPPORT D'INTERVENTION

N° M-MONTAY-/2025/02/27/001

INFOS

Client : M Montay

Adresse :

18 rue des solons

Lieu d'intervention :

Cellier

Interlocuteur : Mm montay

Technicien : Vincent


Début d'intervention : 27/02/2025 08:00

Fin d'intervention : 27/02/2025 11:00


Sous contrat : Non

Inter terminée : Non

SIGNATURE INTERVENANT



SIGNATURE CLIENT



MOTIFS

Pose adoucisseur

RESUME INTERVENTION

Pose d'un adoucisseur dans le cellier de la maison.

PHOTOS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX
SFTE
BON D'INTERVENTION
210225-258881

Technicien : Papin Gaetan COMMERCIAL : Vervacke Christian

CLIENT
Nom : Montay Prénom : Johnny
Adresse : 18 rue des solons
Code postal : 60850 Ville : Culgy-en-bray
Téléphone : 06 03 77 93 25 Portable : E-mail : montayjohnny@gmail.com

Quantité	Désignation	HT	Tva	TTC
1	Technolaugli 20			
1	Pré-filtre avec cartouche double fonction			
1	Bypass et Vanne volumétrique			
1	Sac de sel 25 Kg			
1	Livraison installation et mise en service			
1	Remise usine			
1	Garantie décennale bac bouteille résine			
TOTAL		55€	10€	20€

ANALYSE DE LA DURETÉ

TH AVANT INSTALLATION : 35
TH APRESINSTALLATION : 8
Numéro de programme :
Réducteur de pression : 001
Capacité M3 :

Je soussigné, Montay Johnny avoir pris connaissance des explications techniques.
Signature du client :
Le 21 février 2025
à Culgy-en-bray

