

De: laugil@laugil.com
Envoyé: mercredi 21 mai 2025 09:20
À: rberthon@laugil.fr
Objet: TR: installation peu satisfaisante
Pièces jointes: IMG_20250520_174928.jpg; IMG_20250520_174848.jpg

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Cordialement,



LAUGIL FRANCE

Techniparc de la Bastidonne
Chemin de l'Aumonne Vieille
13681 AUBAGNE

Tél : 04.91.35.65.10

Mail : laugil@laugil.com

De : frank.lairys <frank.lairys@gmail.com>
Envoyé : mardi 20 mai 2025 18:34
À : Quentin Janning <qjanning@gmail.com>; laugil@laugil.com
Objet : installation peu satisfaisante

Bonjour

votre installateur a été reçu par mon épouse qui lui a réglé le reste du montant de notre achat à l'issue des travaux 1950€

+ 50€ pour l'ajout d'une vanne directement à l'installateur SANS reçu ni facture.

Elle n'a toutefois pas porté attention à la piètre qualité de ces derniers.

Je vous laisse constater à l'aide des 2 clichés ci-joints.

L'alimentation électrique qui devait être installée par un technicien (moyennant 70€ de mémoire) se solde par une rallonge électrique branchée sur la prise du sèche linge à l'autre bout de la pièce voisine.