

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : VM I et Eco
Fournitures
.....
.....
.....

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 03/07/25

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du



Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Les Sorinieres le 03/07/25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :



Reçu chèque(s) N° au bureau

D'un montant de

Nom : **SIMONEAU MARIE JOSEPH**

 Adresse : **12 RUE BRESSIERE**

 CP : **44840** Ville : **LES SORINIERES**

 Téléphone : **02 40 04 45 13 06 08 3 46 28**

 Type d'appareil : *petite sans élec*


Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		/	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		/	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		/	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		/	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		/	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		/	
7	Préfiltration amont installée		/	
8	Mise sous pression de l'appareil		/	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		/	
10	Contrôle fuite et suintement		/	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		/	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		/	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>18</i> °TH	/	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		/	
4	Lancement régénération en manuel		/	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		/	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>6</i> °TH	/	
Observations				
<i>Eco Station</i> <i>cossmoseur l'année prochaine</i>				

Signature du client :

 Date : *03/07/25*

Signature du technicien :

Simoneau




POSE ☐ SAV ☐

ENTRETIEN ☒

EQUIPE : Gautier

Nom : SIMONEAU MARIE JOSEPH

Adresse : 12 RUE BESSIERE

CP : 44840 Ville : LES SORINIERES

Téléphone : 02.40.04.45.13 / 06.08.03.46.28

Type d'appareil : petite sans élec

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service		OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1	X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973	X	
7	Préfiltration amont installée	X	
8	Mise sous pression de l'appareil	X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	X	
10	Contrôle fuite et suintement	X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	X	
Mise en service		OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne	X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	18.°TH	X
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	X	
4	Lancement régénération en manuel	X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6.°TH	X
Observations			
Eco Station OSSMOSEUR			

Signature du client :

Date : 26/01/2024

Signature du technicien :

Simoneau

toiture arrière

let 5^{ème} tuile en poutrelle du box
de la date

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client : SITEM 240

☒ VM1 OU ☐ VPH

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
16/07/24	R. A	toiture tuile	chasse-pierre	AF			16/07/24
21.07.24	A. A	toiture : beau temps	manchon	AF		Revoir l'état des + de tuiles travaux finis à changer en 2022	30/07
10/02/23	Gautier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/04/24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03/07/25	✓	toiture chauffière	✓	✓	✓	✓	✓

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin