



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 – Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E227

Nom : DERSOIR

Prénom : JACQUELINE

Adresse : 8 LOTISSEMENT DU LAVOIR

Code Postal : 53200

Ville : ST FORT

Tel : 02.43.70.26.23

SAV ☐

N° CMDE ENTRETIEN VPH

Equipe : *Gautier*

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH et Fournitures

RAS

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : *Banque Populaire N° 0815040*

Date :

Montant des Travaux ou SAV : *110€*

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à : *St Fort* Le : *23/10/23*

Dersoir

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client: **VERSOIR** ☐ VMI ou ☒ VPH posé en Dec 2019

1er^{er} entretien en fev. 2021

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : défaut, teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
1 ^{er} mai 22	Pédouy	trappe couloui teleco		G4	AAx2 sans étiquette - 2 10 Lade arrivée	Beaucoup de Pollen	8 bis
23/10/23	Gautier	éclairage				✓ /	✓ /

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin