

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

Nom : MME CHERY	Prénom : RAYMONDE
Adresse : 9 RUE BERNARD PALISSY	
Code Postal : 22 000	Ville : ST BRIEUC
TEL : 02 96 61 32 13	


SAV



N° CMDE

Equipe : *Michel*

VISA DU CHEF D'EQUIPE



Descriptif de l'intervention :

Reparation, Remise en route VHTI (concurrence):
changement: Gestion ^{PP} / sonde ^{PP} + rechange
207,33^e / 20,72^e / 86,2P^e
Plan d'œuvre indexé de la B7 Pass.

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

TOTAL : *314,33*

Reçu chèque :

157,00

du CFB

n° 0006753

Part

Date :

157,33

n° 0006754

Avril

Montant des Travaux :

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :



Fait à :

ST Brieuc

Le :

24/04/23

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client : CHERY

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
24/08/23	Nicolas	Telesco		K7 Bleu	AA	changeant Gestion / sonde resistance	Mars 2024

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

+ Rose Bypas le 15/08/23
☒ VMI OU ☐ VPH

Date: 16/01/23.

Par: Mickaël.

REF: CHERY.

VERIF EOLECOPASS

Accès Comble:

Trappe SDB

1/2 Journée

Dim. De la Trappe:

800 x 400

Prévoir:

Telesco

Eclairage existant:

Non.

Charpente:

Tacti

Volige:

OUI

Toiture:

Ardoise

A brancher sur

VMI ou VPH

pose la concurrence.

SI VMI:

Changement du filtre:

OUI

NON

, si oui prévoir K7 Bleu
, si oui prévoir K7 Blanc

Prévoir Gaine

OUI

NON

Longueur:

6m x 8

Prévoir Chapeau de toiture:

OUI

NON

Tuile / ardoise

Hauteur pour échelle:

Grande
échelle

Echelle de Toit:

OUI x 2 + rose

(camion
micka)

Observation:

⚠ VMI à arrêter → Voir avec le client sur
place pour changement de pièce

→ prévoir Gestion/Sonde, préchauffage, moteur Galva.