

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

concernant les travaux exécutés par l'entreprise citée ci-dessus en date du 24/09/2025
relatifs à la commande N°12465 du 28/08/2025 : ISOLATION.

fourrière et pose isolation et bypass entree VMI
Travaux Terminés

Le client déclare que :

Equipe *Mathieu, Eng*

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 24/09/2025

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant
au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter
de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à *Tiffauges* le 24/09/2025

en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

[Signature]

Signature du client :

ROTUREAU Jean François



DEVIS RECU



CADRE DE CONTRIBUTION ENGIE RECU



FACTURE PRO FORMA RECUE

Reçu chèque(s) N°

5664604
5664605
5664606 *5664607* *CF*

D'un montant de

3402,73 €

FICHE TECHNIQUE ISOLATION

Ref. chantier: Patureau

Le: 15.09.25 Techn.: Nedé

ISOLANT

OUATE Combissimo STYRODUR

MINCE



PLAFOND

MURAL

ETAGE

OUI

NON



TOITURE

TUILE

VOLIGE

OUI

NON

ISO MINCE

ARDOISE

ECART AU FEU

NBRE DE CONDUIT A PROTEGER: 1



Tous les conduits doivent être protégés

LIEU DE LA TRAPPE

SDB

WC

COULOIR

GARAGE



DIM. TRAPPE 620x760

AUTRES:

arrière cuisine
exhaustif + trou d'homme

CREATION TRAPPE:

OUI

NON

PREVOIR:

ECLAIRAGE EXISTANT:

OUI

NON

NATUREL

CHARPENTE

TRADI

FERMETTE

METALLIQUE



VENTILATION

VMC

VMI

Cube

GRILLE

PLAFOND

PLACO

HT 2,5 M

BRIQUE

HT 3 M

LAMBRIS

HT 3,5 M

ISOLANT EXISTANT

L.D.V.

L.D.R.

OUATE



ANTENNE

OUI

NON



SPOT

OUI

NON



QUANTITE

COMPTEUR

15 A

30 A

45 A

LINKY ?

Kva: 9



PROTECTION DES V.R. DANS COMBLE:

OUI NOMBRES:

NON

PREVOIR:



SURFACE:

12,5 x 7,7 = 96 m² - 3 m² x 2 = 90 m²

OBSERVATION:

remettre le linteau → ^{être} Stravée côté droit au milieu (la tuile avait descendu)

Entretien VMI cube à faire + déplacer la VMI prévoir gaine 1m + raccord.